

Anzeige-Einheit / Display unit

D 50 S

- Anschluss für 2 Sylvac Messtaster
- Grossleuchtende Anzeige
- Auflösung 0.1 μm
- Einfache Bedienung: 1 Taste = 1 Funktion
- Kombination von vorprogrammierten Tastern

D 50 S

- 2 capacitive Sylvac probe inputs
- Wide luminous display
- Resolution 0.1 μm
- User friendly: 1 key = 1 function
- Pre-programmed probes combinations



Bestell-Nr.
Order no.
4021-1050

D 80 S

- Standard-Anschluss für 1 Sylvac Messtaster P2 bis P50 (bis zu 8 Messtaster mit Einheit D108)
- Grafik-Anzeige, Auflösung 0.1 μm
- Toleranzgrenzen-Anzeige
- Analoge Steuerausgänge

D 80 S

- Input for 1 Sylvac measuring probe P2 to P50 (up to 8 analog channels with unit D108)
- Graphic display, resolution 0.1 μm
- Tolerance indicators
- Analog output



Bestell-Nr.
Order no.
4021-1080

D100 S


- Standard-Anschluss für 1 Sylvac Messtaster P2 bis P50 und 1 RS232 Messgerät (bis zu 64 Messtaster und / oder 48 RS232 Kanälen mit Einheit D108)
- Grafik - Anzeige, Auflösung 0.1 μm
- Toleranzgrenzen-Anzeige
- Analoge Steuerausgänge






D100 S

- Input for 1 Sylvac measuring probe P2 to P50 and 1 RS232 Sylvac instrument (with 64 analog and / or 48 RS232 channels with unit D108)
- Graphic display, resolution 0.1 μm
- Tolerance indicators
- Analog output



Bestell-Nr.
Order no.
4021-1100



		D 50 S	D 80 S	D 100 S
IN		2	8 ¹⁾	64 ¹⁾
		-	-	48 ²⁾
OUT	RS232 	•	•	•
	 Analog	-	•	•
	Centronics	-	-	•
	"Zero"	-	•	-
	Preset	•	•	•
	Tol	-	•	•
	Min, max,	-	•	•
	A+/-B	•	-	•
	A+/-B+/-C	-	-	•
	Scan	-	-	•
	 XR	-	-	•
	Store	-	-	•

1) + Zusatzeinheit / unit D108

2) + Zusatzeinheit / unit D104



Zubehör für Anzeige-Einheiten: Accessories for display units:

Bestell-Nr. Order no.	Bezeichnung Description
4022-2102	D102 Zusätzliche 2-Eingang Einheit für Messtaster Additional 2-input unit for probes
4022-2104	D104 Zusätzliche 4-Eingang Einheit für RS232 Instrumente Additional 4-input unit for RS232 instruments
4022-2108	D108 Zusätzliche 8-Eingang Einheit für Messtaster Additional 8-input unit for probes
4022-2110	D110 Pneumatische Steuerungs-Einheit mit 16 Ausgängen Pneumatic control unit with 16 outputs
4022-2112	D110V Steuerungs-Einheit mit 16 Vakuum Ausgängen Control unit with 16 vacuum outputs

Sämtliche oben aufgeführten Einheiten werden mit den nötigen Kabeln geliefert
All above units are supplied with the corresponding cables

2852-1160 Netzteil 230V EUR
Power pack 230V EUR

2852-1200 Externer Kontakt (Fußpedal)
External contact (footpedal)



D 50

D 80 S

D 100 S

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•